

2.1 静态拉伸法测材料的杨氏模量





托马斯-杨简介



托马斯-杨 (1773-1829)

托马斯·杨，英国医生兼物理学家，光的波动学说的奠基人之一。他在物理学上最杰出的贡献是在光学和声学领域。

托马斯·杨对弹性力学很有研究，特别是对胡克定律和弹性模量。后人为了纪念他的贡献，把纵向弹性模量（正应力与线应变之比）称为杨氏模量。



实验简介

物体在外力作用下会发生性变，在外力撤走后，形变能够逐渐消失，这种形变称为弹性形变。弹性形变的物体内部应力与应变成正比关系，比例系数称为弹性模量。杨氏模量是纵向的弹性模量。

测量杨氏模量的常用方法有静态法、动态法和内耗法等，本实验采用静态拉伸法，为了测量钢丝的纵向微小形变，采用了一种光学放大原理测量微小长度的光杠杆装置。



实验目的

1. 学习用静态拉伸法测量**钢丝**的杨氏模量。
2. 掌握用光杠杆装置测量长度的微小变化量的原理和方法。
3. 学习用最小二乘法处理实验数据。



实验仪器

1. 杨氏模量测量仪（YMC型）；光杠杆；
镜尺组（JCW-1型）；砝码（1kg）；
2. 千分尺（0~25mm, $\Delta_{\text{仪}} = 0.004 \text{ mm}$ ）；
3. 游标卡尺（0~150mm, $\Delta_{\text{仪}} = 0.02 \text{ mm}$ ）；
4. 米尺（ $\Delta_{\text{仪}} = 0.5 \text{ mm}$ ）



杨氏模量测定仪 (YMC型)

调整底座下面的三个地脚螺丝可以使立柱与地面垂直。立柱中间有一个可以沿立柱上下活动的平台。平台中间有一圆孔，夹紧金属丝下端的圆柱体下夹头可在期间上下自由滑动。平台上有直线凹槽和水平泡并放有光杠杆。下夹头下端有一带有托盘的挂钩，用来承托砝码。






光杠杆

光杠杆常用来测量微小长度或角度的变化，它是装有圆形平面反射镜的带有三个足尖的框架。


测量时，两个前足尖置于平台上的凹槽内，后足尖放在圆柱体下夹头的上表面，随着下夹头向下（或向上）的微小移动，杠杆架以两个前足尖连线为轴产生转动。





镜尺组 (JCW-1型)

镜尺组包括**望远镜**和**标尺**。望远镜水平放置，标尺贴近望远镜竖直安装，与被测钢丝相平行。





千分尺与游标卡尺

游标卡尺
(0~150mm,
 $\Delta_{\text{仪}} = 0.02 \text{ mm}$)

千分尺
(0~25mm,
 $\Delta_{\text{仪}} = 0.004 \text{ mm}$)





实验测量原理

1. 基本原理

根据胡克定律，在弹性限度内，应变与应力成正比，即

$$Y = \frac{F/A}{\Delta L/L} = \frac{FL}{A\Delta L} = \frac{4FL}{\pi D^2 \Delta L} = \frac{4mgL}{\pi D^2 \Delta L}$$

ΔL 为钢丝受轴向力 mg 时的伸长量。实验时，每改变 1kg 砝码， ΔL 一般很小，为得到较精确的 ΔL ，本实验采用光杠杆放大原理。



2. 光杠杆镜尺法测微小伸长量的测量原理

$$\theta \approx \text{tg} \theta = \frac{\Delta L}{d_1}$$


$$2\theta \approx \tan 2\theta = \frac{l_1 - l_0}{d_2} = \frac{\Delta l}{d_2}$$

$$\Delta l = d_2 2\theta = \frac{2d_2}{d_1} \Delta L$$

带入到 $Y = \frac{4mgL}{\pi D^2 \Delta L}$

得:

$$Y = \frac{8gLd_2}{\pi D^2 d_1} \cdot \frac{m}{\Delta l}$$





实验内容与数据处理

1. 仪器的调整

(1) 调节杨氏模量测量仪，使两立柱铅直，平台水平，在托盘上加两个砝码（此两个砝码不作为实验重物）使金属丝处于铅直状态。


(2) 在平台上放好光杠杆，两前足尖放在一个凹槽内，后足尖尽量靠近钢丝但不要与钢丝接触，调整平面镜基本铅直。






(3) 调节镜尺组

- ① 外观对准：调节光杠杆与望远镜、标尺中部在同一高度。
- ② 镜外找像：缺口、准星、平面镜中标尺像。三者~~在~~一条水平线上。





③ 镜内找像：




调节目镜使叉丝清晰；

调节调焦钮看清平面镜；

微调望远镜使平面镜在视野中央；

再调节调焦钮看清标尺像，直到无视差为准。





2. 测量

(1) 钢丝伸长量的测量

在钢丝拉直的情况下先逐个增加7个砝码，逐次记下相应的标尺刻度读数 l_i ，之后增加第八个砝码但不计读数，等形变稳定后去掉此砝码，第二次记录第7个砝码下的标尺读数 l'_7 ，此后逐个减少砝码，并记下相应的标尺读数 l'_i 。把数据计入数据表格2-2中。

表 2-2 钢丝受外力后伸长量的测量

m_i / kg	0	1	2	3	4	5	6	7
l_i / mm								
l'_i / mm								
\bar{l}_i / mm								
$\Delta l_i = \bar{l}_i - \bar{l}_0$								



- (2) 用钢卷尺测量上、下夹头间的钢丝长度 L 及反射镜到标尺的距离 d_2 。
 - (3) 用游标卡尺测量光杠杆后足尖到前两足尖连线之间的垂直距离 d_1 。
 - (4) 用千分尺在钢丝不同位置测量钢丝直径 D 共6次。
- 把(2)、(3)、(4)步骤所得数据计入数据表格2-3中。

表 2-3 L, d_1, d_2, D 记录表

L/mm	d_1/mm	d_2/mm	D/mm						



3. 数据处理

(1) 公式变形

将：
$$Y = \frac{8gLd_2}{\pi D^2 d_1} \cdot \frac{m}{\Delta l}$$
 改写成：
$$\Delta l = \frac{8Ld_2 g}{\pi D^2 d_1 Y} m = km$$

其中 $k = \frac{8Ld_2 g}{\pi D^2 d_1 Y}$ ， Δl 是砝码质量的线性函数

利用最小二乘法计算出斜率 k ，杨氏模量可由下式计算得出：

$$\bar{Y} = \frac{8Ld_2 g}{\pi \bar{D}^2 d_1 k}$$



(2) 计算杨氏模量的不确定度:

根据各直接测量量的不确定度（见附录），计算杨氏模量的不确定度。

$$U_Y = \bar{Y} \sqrt{\left(\frac{U_L}{L}\right)^2 + \left(\frac{U_{d_1}}{d_1}\right)^2 + \left(\frac{U_{d_2}}{d_2}\right)^2 + \left(\frac{2U_D}{\bar{D}}\right)^2 + \left(\frac{U_k}{k}\right)^2}$$

(3) 杨氏模量的测量结果:

$$Y = (\bar{Y} \pm U_Y) \text{N} \cdot \text{m}^{-2}$$



注意事项

1. 加减砝码时，要轻拿轻放，并等钢丝不晃动且形变平稳后读取 l_i 和 l_i' 的值。
2. 注意保护平面反射镜和望远镜，不能用手触摸镜面。
3. 实验完成后，应将砝码取下，防止钢丝疲劳。



思考题

1. 材料相同，粗细长度不同的两根钢丝，在相同的加载条件下，它们的伸长量是否一样？杨氏模量是否相同。
2. 光杠杆有什么特点？怎样提高光杠杆的灵敏度。
3. 实验中哪个量的测量对杨氏模量的结果影响最大？该如何改进？



附录

钢丝杨氏模量的数据处理

L 单次测量的不确定度: $U_L = 0.5(\text{mm})$

d_2 单次测量的不确定度: $U_{d_2} = 0.5(\text{mm})$

d_1 单次测量的不确定度: $U_{d_1} = 0.02(\text{mm})$

D 多次测量的不确定度: $U_D = \sqrt{u_{AD}^2 + u_{BD}^2}$

其中: $u_{AD} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 (D_i - \bar{D})^2}{(6-1)}}$ $u_{BD} = 0.004(\text{mm})$



k 的不确定度：取为 k 的标准偏差

$$U_k = S_k = \frac{1}{\sqrt{7 \left[\overline{x^2} - (\bar{x})^2 \right]}} S_{\Delta l}$$

其中 $S_{\Delta l}$ 为测量值 Δl_i 实验标准偏差

$$S_{\Delta l} = \sqrt{\frac{1}{7-2} \sum_{i=1}^7 (\Delta l_i - km_i)^2}$$

Y 的不确定度：

$$U_Y = \bar{Y} \sqrt{\left(\frac{U_L}{L} \right)^2 + \left(\frac{U_{d_1}}{d_1} \right)^2 + \left(\frac{U_{d_2}}{d_2} \right)^2 + \left(\frac{2U_D}{\bar{D}} \right)^2 + \left(\frac{U_k}{k} \right)^2}$$